

## ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK

Přehled vyhřívání dle typu vozidla  
( průběžné aktualizace na [www.casystem.cz](http://www.casystem.cz) )

Poznámka: V uvedeném seznamu jsou zařazeny vozy, které byly vyzorovány výrobcem vyhřívání, nebo technickým oddělením C.A.System s.r.o. Pokud zde nenaleznete požadovaný vůz, neznamená to, že vyhřívání nelze namontovat. V takovém případě použijte nákresy rozměrů vyhřívacích komponentů, nebo nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem poradíme. Děkujeme.

Značka	Model	Rok	Objednací kód Sepab 1 stupňové vyhřívání 	Objednací kód TotalCar 1 stupňové vyhřívání 	Objednací kód TotalCar 3 stupňové vyhřívání 	Poznámka
Audi	Q5			HS936100	OT102527-06	
Alfa Romeo	145	1997 - 2000	22704R	SH936100	OT102527-06	
	146	1997 - 2000	Nezjištěno			
	147	2000 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	156	2001 - 2005	22704R	SH936100	OT102527-06	
	159	2005 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	166	1998 - 2006	Nezjištěno			
	Brera	2005 -		SH936100	OT102527-06	
	GT	2003 -		SH936100	OT102527-06	
	GTV Spider	1998 - 2005	Nezjištěno			
	Giulia	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Giulietta	2010 -	22702R*	SH936100	OT102527-06	*termostatem po směru jízdy
	Giulietta	2014 -		SH936100	OT102527-06	
	MiTo	2008 -		SH936100	OT102527-06	
	MiTo	2014 -		SH936100	OT102527-06	
	Nuova Spider	2006 -		SH936100	OT102527-06	
	Stelvio	2017 -		SH936100	OT102527-06	
BMW	X5	-2006		SH936100	OT102527-06	
	X5	2007 -	22704R*	SH936100	OT102527-06	*ostříhnout díl bez termostatu
Citroen	Aircross	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Berlingo	2004 -		SH936100	OT102527-06	
	Berlingo	2010 -		SH936100	OT102527-06	
	Berlingo	2019 -		SH936100	OT102527-06	
	C1	2005 -		SH936100	OT102527-06	
	C2	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	C3	2002 -	Nelze montovat			Čalounění je přilepeno
	C3	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	C3 Aircross	2018 -		SH936100	OT102527-06	pro standardní interiér
	C4	2004 -	Nelze montovat			Čalounění je přilepeno
	C4	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	C4 Spacetourer	2018 -				
	C5	2000 -	Nelze montovat			Čalounění je přilepeno
	Cactus	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	DS3	2013 -		SH936100	OT102527-06	Pokud čalounění není přilepeno
	DS4	2013 -				Nelze
	DS5	2013 -				Nelze
	C5 (X7)	2013 -				Čalounění je přilepeno
	Elysée	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Jumper	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Jumpy	2013 -		SH936100	OT102527-06	

	Picasso	2001 -	Nelze montovat			Čalounění je přilepeno
	Spacetourer	2018 -				
<b>Dacia</b>	Dokker	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Duster	2010 - 2012	22702R	SH936100	OT102527-06	látkový potah
	Duster	2013 - 2016		SH936100	OT102527-06	
	Duster	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Lodgy	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Logan	2004 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Sandero	2008 - 2017	22704R			
	Sandero	2018 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Daewoo</b>	Lanos	1999 -		SH936100	OT102527-06	
	Matiz	1999 -	22702R			
<b>Fiat</b>	500	2007 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	500L	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	500X	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Bravo	2007 -	22702R			
	Croma	2005 - 2008	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Croma	2009 -	Nezjištěno			
	Doblo	2000 - 2004	22702R			
	Doblo Cargo Combi	2005 - 2009	22704R	SH936100	OT102527-06	
				SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Doblo	2010 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Ducato	2011 - 2015		SH936100	OT102527-06	
	Ducato	2016 -		SH936100	OT102527-06	Vyhřívací elementy nedrží přilepené na výplni sedačky. Pro lepení použijte Bison sprej adhesive 2 in 1
	Fiorino	2007 -	22704R / 22702R	SH936100	OT102527-06	
	Freemont	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	Idea	2003 -	22702R			
	Linea	2007 -	22702R			
	Multipla f/l	2004 -		SH936100	OT102527-06	
	Panda	2003 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Panda	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Panda Van	2003 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Punto Clasic	1999 - 2003	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Punto Clasic f/l	2003 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Punto Grande	2005 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Punto	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Qubo	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Scudo	2008 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Sedici	2006 -		SH936100	OT102527-06	
	Stilo	2001 - 2003	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Stilo f/l	2003 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Tipo	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Talento	2018 -				
<b>Ford</b>	B-max	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Connect	2005 - 2009	22702R			
	Connect F/L	2010 -	22702R	SH9S6100	OT102527-06	
	Edge	2015 -				Nelze
	Express	1998 -	22703			
	Explorer	1998 -	22721			
	Fiesta	1998 - 2001	22702R			
	Fiesta	2002 - 2008	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Fiesta	2009 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Fiesta Vignale	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Focus	1998 - 2004	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Focus / C max	2005 - 2010	22704R	SH936100	OT102527-06	
	C max	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	C max Grand	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Courier	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Focus	2011 -		SH936100	OT102527-06	22702R otočit sedák
	Focus	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Focus RS	2011 -		SH936100	OT102527-06	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástky 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

	Focusleader	1998 -	22702R			
	Fusion	2002 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Galaxy	2006 - 2014		SH936100	OT102527-06	
	Galaxy	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Ka	2008 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Ka+	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Kuga	2008 - 2012	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Kuga	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Kuga ST Line	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Maveric	2001 -		SH936100	OT102527-06	
	Mondeo	1998 - 2000	22702R			
	Mondeo	2000 - 2006	22702R			
	Mondeo	2007 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Otočit sedák
	Mondeo	2013 - 2014		SH936100	OT102527-06	
	Mondeo	2015 -				nelze
	Puma	1998 -	22702R			
	Ranger	2003 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	S - Max	2006 - 2014	22702R	SH936100	OT102527-06	
	S - Max	2015 -				Nelze
	Tourneo Connect	2002 -		SH936100	OT102527-06	
	Tourneo Courier	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Tourneo Custom	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Transit Van	2006 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
<b>Honda</b>	Accord	7 generace	22702R			Lze použít i pro zadní sedačky
				SH936100	OT102527-06	
	City	2005 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Civic 5D	2003 -	22702R			Lze použít i pro zadní sedačky
	Civic 3D sport	2003 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Civic	2006 - 2011		SH936100	OT102527-06	
	Civic	2012		SH936100	OT102527-06	
	Civic	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	CR-V	1 generace	22702R	SH936100	OT102527-06	Lze použít 22704R pro zadní sedačky
	CR-V	2 generace	22704R	SH936100	OT102527-06	
	CR-V	2007 -		SH936100	OT102527-06	
	FR-V	2004 -				Čalounění je přilepeno
	HR-V	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Insight	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	Jazz 5D	2003 - 2008		SH936100	OT102527-06	
	Jazz 5D	2009 -				Čalounění je přilepeno
	<b>Hyundai</b>	Accent	2001 - 2005	23700	SH936100	OT102527-06
Accent		2006 -	22702R			
Atos Prime		2000 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
Coupe		2003 -		SH936100	OT102527-06	
Elantra new		2006 -	23701	SH936200	OT102527-06	Pouze sedačka řidiče
Getz		2002 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
H1 TQ		2008 -		SH936100	OT102527-06	
H350		2016 -			OT105062	Sada pro 1 sedačku
iX55		2008 -		SH936100	OT102527-06	
iX35		2009 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
iX20		2010 - 2014		SH936100	OT102527-06	
iX20 (JC)		2015 -		SH936100	OT102527-06	
i10		2008 -		SH936100	OT102527-06	
i20		2008 - 2014		SH936100	OT102527-06	
i20 (GB)		2015 -		SH936100	OT102527-06	
i30		2007 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
i30 (GD)		2013 - 2014			OT105060	
i30 (GDFL)		2015 -			OT105060	
i30 (PDe)		2017 -		SH936100*	OT102527-06*, 2x OT105062	*Lze použít i pro zadní sedačky
i40		2012 -		SH936100	OT102527-06	náročná instalace pouze v C.A.System
Kona	2017 -		SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

	Matrix	2005 - 2007	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Matrix	2008 -		SH936100	OT102527-06	
	Santa Fe	2001 - 2005	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Santa Fe	2006 -	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla. Lze použít i pro zadní sedačky
	Santa Fe	CE MY2010	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla. Lze použít i pro zadní sedačky
	Santa Fe	2018 -				
	Sonata	2001 - 2003	22702R			
	Sonata F/L	2004 - 2008	23700	SH936100	OT102527-06	
	Sonata (NF)	2009 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Terracan	2002 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Trajjet	2004 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Tucson	2004 -	22707R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Tucson (Tle)	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Tucson (Tle) F/L	2019 -		SH9S6100	OT102527-06	
	Veloster			SH936100	OT102527-06	
<b>Chevrolet</b>	Aveo	2008 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Captiva	2008 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Cruze	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Kalos	2002 -	21709S	SH936100	OT102527-06	
	Lacetti	2005 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Orlando	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Trax	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Spark	2007 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
<b>Jeep</b>	Compas	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Grand Cherokee	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Cherokee	2016 -				Obtížná instalace
	Renegade	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Wrangler	2016 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Kia</b>	Carens	-2006		SH936100	OT102527-06	
	Carens	2007 - 2012	23700	SH936100	OT102527-06	
	Carens	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Carnival	2003 - 2005	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla. Vyndat drát v sedáku pod opěradlem
	Carnival	2006 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Cee'd	2006 - 2010	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Cee'd	MY11	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Cee'd	MY12		SH936100	OT102527-06	
	Cee'd	MY16		SH936100	OT102527-06	
	Cee'd	MY19		SH936100	OT102527-06	
	Cee'd sw	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Cerato	2004 -		SH936100	OT102527-06	
	Magentis	-2005	22702R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Magentis	2006 -	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Niro	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Optima	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Picanto	2004 - 2014	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do sedáku
	Picanto	2015 -			OT105062	Sada pro 1 sedačku
	Rio	2003 - 2004	22702R			
	Rio	2005 - 2010	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	do zadní části opěradla
	Rio	2011 - 2016		SH936100	OT102527-06	Vyndat napínací drát sedáku pod opěradlem
	Rio	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Sorento	2002 - 2006		SH936100	OT102527-06	
			22704R	SH936100	OT102527-06	sedáku pod opěradlem
	Sorento	2007 - 2008	22704R	SH936100	OT102527-06	sedáku pod opěradlem
				SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Sorento (XM)	2009 - 2011		SH936100	OT102527-06	
	Sorento	2012 -		SH936100	OT102527-06	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

	Soul	2009 -		SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Sportage	2005 - 2009	22702R			
	Sportage (SL)	2010 - 2014	22702R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Sportage	2015 -		SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Stonic	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Venga	2010 -	23700	SH936100	OT102527-06	
<b>Lancia</b>	Delta	2010 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Musa			SH936100	OT102527-06	
	Y	2006 -	22702R			
<b>Mazda</b>	CX 7	2007 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	CX 9		22704R	SH936100	OT102527-06	
	CX 5	2012 - 2016		SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	CX 5	2017 -		SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	CX 3	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	323	1998 -	22702RS			Special cut
	323Hatchbak	1999 -	22702R			
	626	1998 -	22703R			
	B 2500	2002 -	21931	SH936100	OT102527-06	
	Demio	1999 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
	M2	2006 - 2007		SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	M2 f/l	2007 - 2014	23700	SH936100	OT102527-06	
	M2	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	M3	2003 - 2006		SH936100	OT102527-06	
	M3 F/L	2007 - 2008	22707R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	M3	2009 -	22704R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	M3	2014 -		SH936100	OT102527-06	
	M3	2019 -		SH936100	OT102527-06	
	M5	2005 -		SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	M5	2011 -				nelze
	M6	2002 - 2004	21931	SH936100	OT102527-06	
	M6 F/L	2005 - 2007		SH936100	OT102527-06	
	M6	2008 -		SH936100	OT102527-06	
	M6	2013 - 2018		SH936100	OT102527-06	Pouze v C.A.System
	M6	2019 -		SH936100	OT102527-06-05	Pouze sedačka řidiče
	MPV	2002 -	21931	SH936100	OT102527-06	
	PickUp	1999 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Premacy	1999 - 2001	22702R			
	Premacy	2002 -	21931	SH936100	OT102527-06	
	Tribute	2002 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Mercedes</b>	Sprinter	2000 -	22702R			
	Vito	2003 -	22702R			
<b>Mitsubishi</b>	ASX (GA0W)	2011 -			OT102527-06	SH936100 pouze pro zadní sedačky
	Colt	2005 -		SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla, sedák otočit bokem
	Eclipse Cross	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Grandis	2005 -		SH936100	OT102527-06	
	L 200	2006 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Lancer wagon	2003 -		SH936100	OT102527-06	
	Lancer	2007 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Outlander	-2006		SH936100	OT102527-06	
	Outlander	2007 - 2009	22704R 22702R	SH936100	OT102527-06	Druhá řada sedaček
	Outlander (CW0)	2010 - 2012	22704R pro přední sedačky 22702R pro zadní sedačky	SH936100	OT102527-06	umístění viz. servisní informace
	Outlander (GF0)	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Outlander (PHEV)	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Pajero	-2006		SH936100	OT102527-06	
	Pajero (BK)	2007 -		SH936100	OT102527-06	
			22702R			Termostat do opěradla

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

	Pajero sport	1998 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Space Star	2018 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Nissan</b>	Almera N15	1998 - 1999	22704R	SH936100	OT102527-06	3door,5door
	Almera N16	2000 -	22704R	SH936100	OT102527-06	3door,5door
	Juke	2011 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Otočit sedák
	Micra	2018 -				
	Murano	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	Navara	2006 -	22702R			
	Note	2008 -				Čalounění je přilepeno
	NV 200	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Pathfinder	2005 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	PickUp	1998 -	22702R			
	Pulsar	2017 -				
	Primera	1998 -	22702R			
	Qashqai	2008 - 2016	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Qashqai	2017 -		SH936100	OT102527-06	pouze látka
	Terrano	1998 -	22702R			
	Tida	2008 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Vane Cargo	1998 -	22702R			
	X Trail sport	2004 -	22702R			Termostat do opěradla
	X Trail	2007 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Opel</b>	Adam	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Agila	2008 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Antara	2006 -		SH936100	OT102527-06	
	Astra	1999 - 2002	22702R			
	Astra H	2003 - 2009	21709S	SH936100	OT102527-06	
	Astra J	2010 - 2014		SH936100	OT102527-06	
	Astra K	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Corsa C	1998 - 2007	22702R			
	Corsa	2008 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Crossland X	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Insignia	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Meriva	2005 - 2009	22702R			
	Meriva	2010 -	22702R	SH936100	OT102527-06	22702R otočit sedák
	Mokka	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Movano	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Vectra	1999 - 2001	22703R			
	Vectra	2002 -	21709S	SH936100	OT102527-06	
	Vivaro	2018 -		SH936100	OT102527-06	Pouze v provedení se dvěma předními sedačkami
	Zafira	2005 - 2011		SH936100	OT102527-06	
	Zafira	2012 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Peugeot</b>	107	2005 -	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do sedáku
	108	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	206	1998 -		SH936100	OT102527-06	
			22707R	SH936100	OT102527-06	
	207	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	208	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	301	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	307					Čalounění je přilepeno
	308	2007 -				Čalounění je přilepeno
	308	2014 -		SH936100	OT102527-06	Podle typu čalounění
	308 sw	2017 -	Nevhodný rozměr			
	407		Nevhodný rozměr			
	508	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	607	2004 -	Nevhodný rozměr	SH936100	OT102527-06	
	807					Čalounění je přilepeno
	2008	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	3008	2011 -		SH936100	OT102527-06	Ne lze pro vybavu Active
	4007	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	5008	2009 - 2016	22702R	SH936100	OT102527-06	
	5008	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Boxer	2007 -	22702R			

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

	Boxer	2012 -		SH936100	OT102527-06	
	Expert	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Partner	2002 -		SH936100	OT102527-06	
				SH936100	OT102527-06	
	Traveller	2016 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Renault</b>	Alaskan	2018 -		SH936100	OT102527-06	rozměry jsou těsně
	Captur	2013 -		SH936100	OT102527-06	nelze do kožené
	Clio	1998 - 2005	22707R	SH936100	OT102527-06	sedáčky
	Clio	2006 -		SH936100	OT102527-06	
	Clio GT Line	2016 -				nelze
	Clio Grandtour	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Espace	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Fluence	2010 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Kadjar	2015 -				Pouze v C.A.System
	Kangoo	1999 - 2007	22702R			
	Kangoo	2008 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Pouze sedáčka řidiče
	Kangoo	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Koleos	2010 -	22702R*	SH936100	OT102527-06	*Termostatem po směru jízdy
	Laguna	1999 -		SH936100	OT102527-06	
	Laguna koženka	2001 - ?	23700	SH936100	OT102527-06	
	Laguna látka	2001 - ?	22702R			
	Laguna	2010 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Master	2018 -				
	Megane	1999 - 2015		SH936100	OT102527-06	
	Megane	2016 -			OT105062	Sada pro 1 sedáčku
	Megane GrandCoupe	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Megane Scenic	2004 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Megane Grand Tour	2007 - 2015	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Megane Grand Tour	2016 -			OT105062	Sada pro 1 sedáčku
	Megane Grand Tour Limited Energy	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Modus	2008 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Scenic	1999 -		SH936100	OT102527-06	
	Scenic III	2010 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Scenic IV	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Scenic Grand	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Talisman	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Thalia	2007 -		SH936100	OT102527-06	
	Trafic Passenger	2014 -		SH936100	OT102527-06	
	Trafic SpaceClass	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Twingo	1999 - 2007	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Twingo	2008 -		SH936100	OT102527-06	
	Zoe	2018 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Rover</b>	Freelander	1998 -	22721			
	Range Rover Sport	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	R200	1998 -		SH936100	OT102527-06	
	R400	1998 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
<b>Seat</b>	Alhambra	1999 -	22704R			
	Altea	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Arosa	1999 -	22702R			
	Ateca	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Cordoba	1999 -	22702R			
	Exeo sport	2010 -		SH936100	OT102527-06	
	Ibiza	1999 - 2012	22702R			
	Ibiza	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Leon	2006 - 2010	23700	SH936100	OT102527-06	Termostat do sedáku
	Leon	2016 -	Nevhodný rozměr			
	Toledo	1999 - 2005	22702R			
	Toledo	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
<b>SsangYong</b>	Kyron	2006 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Musso	1997 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Rodius	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Rexton	2007 -	23700	SH936100	OT102527-06	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

<b>Subaru</b>	Forester	2000 - 2009	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Forester	2010 -	22702R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Impreza	2007 - 2010	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Impreza	2011 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Justy	2011 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Legacy	2006 - 2009	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Legacy	2010 -	23700	SH936100	OT102527-06	
	Levorg	2018 -				
	Outback	2009 - 2014		SH936100	OT102527-06	
	Outback	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Tribeca	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	XV	2012 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Suzuki</b>	Alto	2011 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Baleno	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Celerio	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Grand Vitara	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Ignis	2004 - 2016	22702R			
	Ignis	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Jimny	1998 - 2005	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Jimny	2006 -	22702R			Termostat do opěradla
	Jimny	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Kizashi	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	S-Cross	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Splash	2011 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Swift	2006 - 2010	22702R	SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Swift	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	SX 4	2006 - 2010	22702R	SH936100	OT102527-06	
	SX 4	2011 -	22702R	SH936100	OT102527-06	vlnkovatě čalounění
	SX 4 S-cross	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Vitara	2015 -		SH936100	OT102527-06	
	Vitara S	2017 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Škoda</b>	Citigo	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Fabia	1999 - 2006	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Fabia II	2007 -	22704R pro přední sedačky	SH936100	OT102527-06	Termostat do sedáku
	Fabia II			SH936100	OT102527-06	Termostat do opěradla
	Fabia III	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Felicia	1998 -	22702R			
	Kodiaq	2017 -				
	Octavia	1998 -	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Octavia II.	2004 - 2008		SH936100	OT102527-06	
	Octavia II F/L	2009 -		SH936100	OT102527-06	
	Octavia III	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Rapid	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Roomster	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	Termostat do sedáku
	Scala	2019 -				Nelze
	Superb	2001 - 2007	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Superb II	2008 -		SH936100	OT102527-06	
	Superb III	2017 -		SH936100	OT102527-06	
<b>Toyota</b>	Auris	2007 - 2011	22704R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Auris (a Touring)	2012 -		SH936100	OT102527-06	
	Auris Hybrid	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Avensis	1998 - 2003	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Avensis	2003 - 2006	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Avensis f/l	2007 - 2008	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Avensis	2009 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Avensis verso	2002 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Aygo	2005 - 2015	23700	SH936100	OT102527-06	
	Aygo	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Corolla	1998 - 2001	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Corolla	2001 - 2006	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Corolla sedan	2006 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Corolla verso	2003 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Corolla VVTi	2001 -	22707R	SH936100	OT102527-06	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz



	Corolla	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	C-HR	2016 -		SH936100	OT102527-06	
	Hiace	1998 -	22705R			
	Hilux	1998 - 2005	22706R			
	Hilux	2006 - 2010	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Hilux	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	IQ	2013 -				Čalounění je přilepeno
	Land Cruiser 90	1996 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Land Cruiser 100	1998 -		SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Land Cruiser 120	2003 -	22707R	SH936100	OT102527-06	SH936100
	Land Cruiser 150	2009 -	22704R	SH936100	OT102527-06	Lze použít i pro zadní sedačky
	Land Cruiser 200	2008 -		SH936100	OT102527-06	Pouze zadní sedačky
	Picnic	1998 -	22702R			
	Previa	1998 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Prius	2004 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Proace	2018 -				
	Rav 4	1998 - 2000	22702R			
	Rav 4	2001 - 2005	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Rav 4	2005 - 2012	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Rav 4	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Yaris	1999 - 2005	22707R	SH936100	OT102527-06	
	Yaris	2006 - 2010				Čalounění je přilepeno
	Yaris	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	Yaris Hybrid	2018 -		SH936100	OT102527-06	
	Yaris verso	1999 -	22702R / 22704R	SH936100	OT102527-06	
	Yaris verso	2010 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
<b>Volvo</b>	S 60	2011 -		SH936100	OT102527-06	Elementy v sedaku zahrnout pod opěradlo
	S 80	2013 -				Nelze
	V 40	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	V 60	2011 -		SH936100	OT102527-06	Elementy v sedaku zahrnout pod opěradlo
	V 50	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	V 70	2007 -		SH936100	OT102527-06	
	XC 60	2011 -		SH936100	OT102527-06	Elementy v sedaku zahrnout pod opěradlo
	XC 70	2005 -		SH936100	OT102527-06	
	XC 90	2003 -	22704R	SH936100	OT102527-06	
<b>VW</b>	Amarok	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Beetle	1999 -	22702R			
	Caddy Maxi	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Crafter	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Golf IV	1997 - 2003		SH936100	OT102527-06	
	Golf V	2003 - 2008	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Golf V	2003 - 2008		SH936100	OT102527-06	Kožené sedačky
	Golf VI	2008 - 2011	22704R	SH936100	OT102527-06	
	Golf VII	2012 -		SH936100	OT102527-06	
	Jetta	2007 -		SH936100	OT102527-06	
	Lupo	1999 -		SH936100	OT102527-06	
	Passat	1999 - 2004		SH936100	OT102527-06	
	Passat	2005 - 2010	22704R / 22702R	SH936100	OT102527-06	
	Passat	2011 -		SH936100	OT102527-06	
	Polo	1999 -	22702R			
	Sharan	2001 -	22702R	SH936100	OT102527-06	
	Tiguan	2013 -		SH936100	OT102527-06	
	Touran	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	Transporter T6	2017 -		SH936100	OT102527-06	
	T-Roc	2018 -				
	Up	2017 -		SH936100	OT102527-06	

Ceník platný od 01.09.2019

C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrástany 25219, tel: 220560056, info@casystem.cz, www.casystem.cz

## CENÍK VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK DLE TYPU

Objednací kód	MC bez DPH	Poznámka
21931	3100,-	sada pro 1 sedačku
23700	5050,-	
23701	3100	sada pro 1 sedačku
21709S	4800,-	
22702R	4650,-	
22704R	4650,-	
22707R	4650,-	
SH936100	3900,-	
SH936200	2340,-	sada pro 1 sedačku (lze použít u všech vozů, kde je možno použít SH936100 pro 2 sedačky)
OT102527-06	5070,-	
OT102526	2795,-	sada pro 1 sedačku (lze použít u všech vozů, kde je možno použít OT102527-06 pro dvě sedačky)
OT101899	2535,-	sada pro 1 sedačku (24V jenostupňová ON/OFF)
OT105060	5460,-	
OT105062	2921,-	sada pro 1 sedačku třístupňová

### Novinky, změny, úpravy od posledního vydání seznamu vyhřívání sedaček - šedý rastr

Pokud není v ceníku uvedeno jinak, je sada vyhřívání určena pro dvě sedačky. Sada obsahuje vyhřívací elementy pro sedák i opěrák sedačky řidiče a spolujezdce, kabelový svazek, napájecí relé a dva spínače. Pro každou sedačku je součástí vyhřívacích elementů termostat který udržuje automaticky teplotu vyhřívání v rozmezí 26 - 36°C.

Sady OT102527-06, OT102526 a OT105062 mají tři-stupňovou regulaci vyhřívání (50, 75, 100%). Pro každou sedačku je součástí vyhřívacích elementů termostat který udržuje automaticky teplotu vyhřívání v rozmezí 26 - 46°C.